






**WEVF 10-125 Quick Inox**

**WEF 15-125 Quick**  
**WEF 15-150 Quick**  
**WEPF 15-150 Quick**  
**WEPBF 15-150 Quick**




ترجمة التعليمات لأصلية ar





(a)

a → 3,0 Nm +/- 0,3 Nm



D

		<b>WEVF 10-125 Quick Inox</b> *1) Serial Number: 13080..	<b>WEF 15-125 Quick</b> *1) Serial Number: 13082..	<b>WEF 15-150 Quick</b> *1) Serial Number: 13083..	<b>WEPF 15-150 Quick</b> *1) Serial Number: 13084..	<b>WEPBF 15-150 Quick</b> *1) Serial Number: 13085..
		VC	TC	TC	TC	TC
<b>Electronic</b>	-	VC	TC	TC	TC	TC
$\phi$	mm (in)	125 (5)	125 (5)	150 (6)	150 (6)	150 (6)
$t_{max2}; t_{max3}$	mm (in)	$\begin{matrix} 5; 6 \\ (^{3/16}; ^{1/4}) \end{matrix}$				
 M / I	- / mm (in)	M 14 / 19 ( $^{3/4}$ )				
<b>n</b>	min <sup>-1</sup> (rpm)	-	11000	9600	9600	9600
<b>n<sub>v</sub></b>	min <sup>-1</sup> (rpm)	2000-7600	-	-	-	-
<b>P<sub>1</sub></b>	W	1000	1550	1550	1550	1550
<b>P<sub>2</sub></b>	W	590	940	940	940	940
<b>m</b>	kg (lbs)	2,3 (5.1)	2,7 (5.9)	2,7 (5.9)	2,8 (6.2)	2,9 (6.4)
<b>a<sub>h,SG</sub>/K<sub>h,SG</sub></b>	m/s <sup>2</sup>	4,4 / 1,5	6,0 / 1,5	6,8 / 1,5	6,8 / 1,5	6,8 / 1,5
<b>a<sub>h,DS</sub>/K<sub>h,DS</sub></b>	m/s <sup>2</sup>	2,5 / 1,5	3,6 / 1,5	3,4 / 1,5	3,4 / 1,5	3,4 / 1,5
<b>L<sub>pA</sub>/K<sub>pA</sub></b>	dB(A)	91/3	91/3	91/3	91/3	89/3
<b>L<sub>WA</sub>/K<sub>WA</sub></b>	dB(A)	102/3	102/3	102/3	102/3	100/3







\*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU

\*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014

2016-02-10، فولكر سيجل

نائب رئيس هندسة وجودة المنتج

\*4) شركة ميتابورك جي ام بي اتش، ميتابو الي 1- 72622 نورتنجن، ألمانيا



## 1. بيان المطابقة

فقط لأن أي أداة ملحقة يمكن تركيبها على الأداة الكهربائية الخاصة فهذا لا يعني ضمان التشغيل الآمن.

د) السرعة المقدره للأدوات الملحقة يجب أن تكون على الأقل مساوية للسرعة القصوى المشار إليها على الأداة الكهربائية. ملحقات التجليخ التي تعمل بسرعة أكبر من السرعة المقدر يمكن أن تنكسر وتنتظير.

هـ) يجب أن يكون القطر الخارجي والسمك الخاص بالأداة الملحقة ضمن المقياس المقدر للأداة الكهربائية الخاصة بك. الملحقات غير المطابقة في الحجم والمقاس لا يمكن حمايتها والسيطرة عليها على نحو كاف.

و) يجب أن تتطابق فرزات تثبيت الملفات مع فرزات عمود دوران الجلاخة. للملفات التي يتم تثبيتها بواسطة الشفطات، يجب أن تكون الآلة الكهربائية للأداة الملحقة متوافقة مع نصف القطر المحدد للشفطة. الملفات التي لا تتطابق مع أجهزة التركيب للأداة الكهربائية سوف تخرج عن التوازن وتهتز بشكل مفرط وربما تؤدي إلى فقدان السيطرة.

ز) لا تستخدم أي ملحقات تالفة. قبل كل استخدام فحص الأدوات الملحقة مثل أقراص التجليخ من وجود أي قصاصات أو تصدعات، وأي تصدع في الرقاقات المساندة أو تلف أو بلى مفرط، والفرشاة المعدنية من حيث ارتخاء أو تصدع الأسلاك. إذا سقطت الآلة الكهربائية، أو الأداة الملحقة، تحقق من عدم وجود أي تلف أو قم بتثبيت أي أداة ملحقة غير تالفة. بعد فحص وتركيب أي أداة ملحقة، لكن موقعك وموقع المارزة بعيداً عن سطح الأداة الملحقة الدوار وقم بتشغيل الأداة الكهربائية بأقصى سرعة دون تحميل لدقيقة واحدة. الملحقات التالفة عادة تتحطم خلال فترة الاختبار هذه.

ح) قم بإرتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة. بناء على طبيعة الاستخدام، استخدم درع الوجه أو نظارات السلامة والحماية حسب الاقتضاء، ارتدي كمامة الغبار أو واقبات السمع أو القفازات ومريلة ورشة العمل القادرة على إيقاف شظايا قطعة العمل أو التجليخ الصغيرة. يجب أنت تكون وقاية العين قادرة على إيقاف الشظايا المتطايرة المتولدة عن العمليات المختلفة. يجب أن يكون قناع الوجه أو كمامة التنفس الاصطناعي قادرة على تصفية الجزيئات المتولدة عن العمل الذي تقوم به. التعرض المطول للضجيج المرتفع للغاية يمكن أن يتسبب في فقدان السمع.

ط) حافظ على بقاء المارزة على مسافة آمنة بعيداً عن منطقة العمل. يجب على أي شخص يدخل إلى منطقة العمل ارتداء معدات الوقاية الشخصية. شظايا قطع الشغل أو الملحق المكسور يمكن أن تتطاير وتتسبب بالتعرض للإصابة ما بعد المنطقة المجاورة للعمل.

ي) قم بإمسك الأداة الكهربائية بواسطة أسطح الإمساك المعزولة عند تنفيذ العملية حيث قد يتلامس ملحق القطع مع الأسلاك الخفية أو السلك الخاص بها. قد يؤدي تلامس ملحق القطع المتلامس مع سلك كهربائي مكتشف "تنشط" إلى تكهرب الأجزاء المعدنية من الأداة الكهربائية وتعرض المشغل للصعقة الكهربائية.

ك) ضع السلك بعيداً عن الملحق الدوار. إذا فقدت السيطرة، يمكن أن ينقطع السلك أو يتمزق ويمكن أن يتم سحب يدك أو ذراعك إلى الملحق الدوار.

نحن كوننا المسؤول الحصري: نعلن بأن جلاخات الزوايا المسطحة الرأس هذه، المعرفة بالنوع والرقم المتسلسل \*1)، تلي كافة متطلبات التوجيهات \*2) والمعايير \*3). وثائق فنية \*4) – انظر صفحة 4.

## 2. الاستخدام المحدد

جلاخات الزوايا المسطحة الرأس هذه، عندما تكون مجهزة بالملحقات الأصلية من ميتابو تكون ملائمة لعمليات الجليخ والصنفرة والقطع والتنظيف بالفرشاة السلوكية للمعدن والخرسانة والحجر والمواد المماثلة دون استخدام الماء يتحمل المستخدم المسؤولية وحده عن أي ضرر ناجم عن الاستخدام غير المناسب.

يجب مراعاة اللوائح التنظيمية العامة المقبولة للوقاية من الحوادث ومعلومات السلامة المرفقة.

## 3. تعليمات السلامة العامة

لحمايتكم وحماية الأداة الكهربائية خاصتكم، الرجاء الانتباه لكافة أجزاء النصوص المشار إليها بهذه الإشارة !  
تنبيه – قراءة دليل التشغيل من شأنه أن تخفف من مخاطر التعرض لإصابة.



تنبيه يرجى قراءة كافة تنبيهات وتعليمات السلامة. إن التخلي عن الالتزام بتحذيرات وتعليمات السلامة قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربائية أو الحريق و/ أو التعرض لإصابة خطيرة.

الرجاء الاحتفاظ بكافة تعليمات ومعلومات السلامة للرجوع إليها مستقبلاً.  
لا تقم بنقل الأداة الكهربائية الخاصة بك إلا مع هذه الوثائق.

## 4. تعليمات السلامة الخاصة

4.1 4.1 التحذيرات العامة للتجليخ والصنفرة أو التنظيف بالفرشاة المعدنية وتجليخ القطع:

الاستخدام

أ) الأداة الكهربائية هذه مصممة للعمل كأداة تجليخ أو أداة صنفرة أو فرشاة معدنية أو أداة قص. اقرأ جميع التحذيرات والتعليمات والإيضاحات والمواسفات المزودة مع هذه الآلة الكهربائية. إن التخلي عن الالتزام بجميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربائية أو الحريق و/ أو التعرض لإصابة خطيرة.

ب) الأعمال مثل الصقل لا ينصح بتنفيذها بواسطة هذه الأداة الكهربائية. استخدام الأداة الكهربائية في أعمال غير مصممة لها قد تؤدي إلى تشكيل مخاطرة والتسبب بإصابة شخصية.

ج) لا تستخدم الملحقات التي لا تكون مصممة تحديداً وموصى بها بواسطة الشركة المصنعة للأداة.

ل) لا تضع الأداة الكهربائية على الأرض حتى تصل الأداة الملحقة إلى وضع التوقف الكامل. يمكن للداة الملحقة أن تحتك بالسطح وتجعلك تفقد السيطرة على الأداة الكهربائية.

م) لا تقم بتشغيل الأداة الكهربائية عندما تحملها على جانبك. التلامس العرضي مع الملحقات الدوارة يمكن أن يؤدي إلى تمزق ملابسك أو سحب الملحق إلى جسمك.

ن) قم بتنظيف منافذ الهواء الخاصة بالأداة الكهربائية على نحو منظم. سوف تسحب مروحة المحرك الغبار داخل المستودع والترام المفرط للمواد المعدنية المسحوقة يمكن أن يتسبب بمخاطرة كهربائية.

س) لا تقم بتشغيل الأداة الكهربائية بالقرب من مواد قابلة للاشتعال. يمكن أن تؤدي الشرارات إلى إشعال هذه المواد.

ع) لا تستخدم الأدوات الملحقة التي تتطلب مبردات سائلة. استخدام المواد أو المبردات السائلة الأخرى ربما يؤدي إلى التعرض لخطر الصعق الكهربائي أو صدمة كهربائية.

#### 4.2 الصدمات الارتدادية والتحذيرات المرتبطة

الصدمة الارتدادية هي عبارة عن رد الفعل الفجائي على أثر عدة التشغيل الدوارة المتكلمية أو المعدنية، كقرص التخليل وصحن التخليل والفرشاة المعدنية والبخ يؤدي التكلب إلى توقف الأداة الملحقة الدوارة. وبالمقابل التسبب في دفع الأداة الكهربائية التي تفقد السيطرة عليها إلى اتجاه معاكس لدوران الأداة الملحقة في نقطة الزبط.

على سبيل المثال، إن تكلب قرص التخليل في قطعة الشغل، فقد تنقطع حافة قرص التخليل التي غطست في مادة الشغل مما يؤدي إلى انحراف قرص التخليل أو إلى حدوث صدمة ارتدادية. يتحرك قرص التخليل عندئذ إما نحو المستخدم أو مبتعداً عنه حسب اتجاه دوران القرص عند مكان الاستعصاء. قد تكسر أقراص التخليل أيضاً أثناء ذلك.

إن الصدمة الارتدادية هي نتيجة الاستخدام الخاطئ و/أو غير الصحيح للداة الكهربائية. ويمكن تجنبها من خلال إجراءات الاحتياط الملائمة المذكورة أدناه.

أ) اقبض على الأداة الكهربائية بإحكام وركز جسدك وذراعيك بوضع يسمح لك بصد قوى الصدمات الارتدادية. استخدم المقبض الإضافي دائماً إن وجد للتوصل إلى أكبر تحكم ممكن بقوى الصدمات الارتدادية أو عزوم رد الفعل أثناء بدء التشغيل. يمكن للمستخدم أن يسيطر على قوى الصدمات الارتدادية وعزوم رد الفعل من خلال إجراءات الاحتياط المناسبة.

ب) لا تقرب يديك من عدة التشغيل الدوارة أبداً. تتحرك الأداة الملحقة عبر يدك عند حدوث صدمة ارتدادية.

ج) تجنب بجسمك المجال الذي ستتحرك به الأداة الكهربائية عند حدوث صدمة ارتدادية. تحرك الصدمة الارتدادية الأداة الكهربائية بعكس اتجاه حركة قرص التخليل عند مكان الاستعصاء.

د) اشغل باحتراس خاص في مجال الزوايا والحواف الحادة والبخ تجنب ارتداد عدد الشغل عن قطعة الشغل واستعصائها. ترحج عدة الشغل الدوارة إلى التكلب عند الزوايا والحواف الحادة أو عندما ترتد ويؤدي ذلك إلى فقدان التحكم أو إلى الصدمات الارتدادية.

ه) لا تستخدم نصال المنشار الجنزيرية أو النصال المسننة. إن عدد الشغل هذه غالباً ما تؤدي إلى الصدمات الارتدادية أو إلى فقدان السيطرة.

#### 4.3 تحذيرات السلامة الخاصة للتخليل أو عمليات القطع

أ) استخدم فقط أقراص التخليل المخصصة للأداة الكهربائية هذه فقط غطاء الوقاية المخصص لأقراص التخليل هذه. لا يمكن حجب أقراص التخليل التي لم تخصص لهذه الأداة الكهربائية بأذات بشكل كاف، فهي غير آمنة.

ب) يجب أن يتم سطح التخليل للأقراص المضغوطة المركزية تحت سطح شفة غطاء الحماية. القرص الذي يتم تركيبه بشكل غير صحيح ويكون بارزاً من مستوى شفة غطاء الحماية لا يمكن حمايته بشكل كافي.

ج) ينبغي أن يكون قد تم تركيب غطاء الوقاية على العدة الكهربائية بأمان وأن يكون قد تم ضبطه بحيث يؤمن أكبر قدر ممكن من الأمان من خلال توجيه أصغر جزء ممكن من أداة التخليل مكشوف نحو المستخدم. يساعد غطاء الوقاية على حماية المستخدم من الأجزاء المكسورة ومن ملامسة أداة التخليل صدفة وأيضاً من الشرار الذي قد يشعل الثياب.

د) يجوز استخدام أقراص التخليل فقط لأعمال الشغل المخصصة لها.

على سبيل المثال: لا تقم بالتخليل على جانب أقراص القطع. أقراص القطع مصممة فقط للتخليل الجانبي. قد يؤدي تأثير القوى على هذه الأقراص من الجانب إلى كسرها.

ه) استخدم مقرص التخليل الذي تختاره دائماً شفتاً شدة سلبية وبالمقاس والشكل الصحيحين. إن شفتاً الشدة الملائمة تسند قرص التخليل وتقلل بذلك خطر كسر قرص التخليل. قد تختلف شفتاً أقراص القطع عن شفتاً أقراص التخليل الأخرى.

و) لا تستخدم أقراص التخليل المستهلكة من الأدوات الكهربائية الكبيرة. إن أقراص التخليل الخاصة بالأداة الكهربائية الكبيرة غير مخصصة لأعداد الدوران العالية بالأدوات الكهربائية الصغيرة وقد تكسر.

#### 4.4 تحذيرات إضافية خاصة للقطع والتخليل:

أ) تجنب "استعصاء" قرص القطع أو فرط ضغط الارتكاز. لا تقم بقطع المقاطع الشديدة العمق. إن فرط تحميل قرص القطع يزيد استهلاكه واحتمال التكلب أو الاستعصاء وبذلك حدوث الصدمات الارتدادية أو كسر القرص.

أ) تجنب المجال المتواجد أمام وخلف قرص القطع الدوار. إن قمت بتحريك قرص القطع في قطعة الشغل مبعداً إياه عن جسمك، فقد يتم قذف الأداة الكهربائية مع القرص الدوار عليك مباشرة في حال حدوث صدمة ارتدادية.

ب) أطفئ العدة الكهربائية في حال استعصاء قرص القطع أو انقطاعك عن الشغل وامسكها بهدوء إلى أن يتوقف القرص عن الحركة بالكامل. لا تحاول أن تسحب قرص القطع إلى خارج المقطع أبداً عندما يكون القرص في الحركة فقد تنتج عن ذلك صدمة ارتدادية. أبحث عن سبب تكلب القرص واعمل على إزالته.

ج) لا تعاود تشغيل العدة الكهربائية ما دامت غاطسة في قطعة الشغل. اسمح لقرص القطع أن يتوصل إلى عدد دورانه الكامل قبل أن تتابع بإجراء عملية القطع باحتراس. وإلا فقد يتكلمب القرص، ويفقد إلى خارج قطعة الشغل أو قد يسبب صدمة ارتدادية.

٤) اسند الصفائح أو قطع الشغل الكبيرة لكي تقلل خطر الصدمات الارتدادية الناتجة عن قرص قطع مستعصم. قد تتحني قطع الشغل الكبيرة من جراء وزنها الذاتي. يجب أن توضع الدعائم تحت قطعة الشغل على كلا الجانبين، بالقرب من خط القطع وقرص حافة قطعة الشغل على كلا جانبي القرص.

٥) احترس بشكل خاص عند إجراء "القطع الجيبية" في الجدران القديمة أو غيرها من المجالات المحجوبة الرؤية. قد يؤدي قرص قطع الغاطس إلى حصول صدمة ارتدادية عند قطع خطوط الغاز أو الماء أو الكهرباء أو غيرها من الأغراض.

#### 4.5 تنبيهات السلامة الخاصة بعمليات السنفرة:

أ) لا تستعمل أوراق السنفرة الكبيرة جدا. بل اتبع تعليمات المنتج بما يخص حجم ورق السنفرة. قد تؤدي أوراق السنفرة التي تنبذ عن صحن التجليخ إلى حدوث الإصابات وأيضا إلى الاستعصام أو إلى تمزق ورق السنفرة أو إلى حدوث الصدمات الارتدادية.

#### 4.6 تعليمات تحذير خاصة للشغل بواسطة الفرش المعدنية:

أ) انتبه إلى أن الفرش المعدنية تفقد القطع المعدنية حتى أثناء الاستعمال الاعتيادي. لا تزيد العبء على أسلاك الفرشاة المعدنية من خلال زيادة ضغطها لإرتكاز عليها. قد تنغرز الأسلاك المتطايرة بالثياب الرقيقة و/أو بالبشرة بسهولة شديدة. ب) إن كان من المستحسن استخدام غطاء للوقاية للتنظيف بالفرشاة المعدنية، فامنعه من ملامسة قرص الفرشاة المعدنية أو ملامسة الفرشاة لغطاء الحماية. قد يكبر قطر الفرش الطبقية والفنحية من خلال ضغط الارتكاز عليها ومن خلال قوى الطرد المركزية.

#### 4.7 تعليمات سلامة إضافية:

تحذير - دائما ارتدي نظارات الوقاية.

استخدم صفائح توسيد مرنة إذا تم تزويدها مع أداة الجليخ أو القطع إذا لزم الأمر.

يجب مراعاة المواصفات من مصنوع الأداة الكهربائية أو الأداة الملحقة. يجب حماية الأقرص من أي شحوم أو تأثيرات! يجب حفظ أقرص التجليخ والتعامل معها بعناية وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

لا تستخدم أقرص القطع بالمطلق لأعمال التخشين. لا تضع أي ضغط على جانب أقرص القطع.

يجب أن تكون قطعة الشغل مستوية ومؤمنة ضد الانزلاق، على سبيل المثال استخدم المشابك. يجب أن تكون قطع الشغل مسنودة على نحو كافي.

إذا تم استخدام أدوات ملحقة بمداخل مسننة، ربما لا تلامس نهاية محور الدوران قاعدة الفتحة على أداة التجليخ. تأكد من أن السن في الأداة الملحقة طويل بما فيه الكفاية لاستيعاب الطول الكامل لمحور الدوران. يجب أن ينطبق السن في الأداة الملحقة مع السن على المحور. انظر صفحة 4 والفصل 14. المواصفات الفنية، من أجل الحصول على معلومات إضافية حول طول المحور والسن.

ينصح باستخدام نظام مستخرج ثابت. دائما استخدم أداة تعمل بالتيار المتناهي (RCD) تتيار كهربائي كحد أقصى 30 ميلي أمبير. إذا تم إيقاف جلاخة الزوايا بواسطة أداة تعمل بالتيار المتناهي (RCD)، يجب فحصها وتنظيفها. انظر القسم 9. التنظيف.

يجب عدم استخدام أي أدوات تالفة أو شادة أو هزاة.

تجنب إتلاف أنابيب الغاز أو الماء أو الكوابل الكهربائي أو الجدران الحاملة (الثابتة).

قم بسحب القابض من مأخذ التيار الكهربائي قبل القيام بأي تعديلات أو تغيير لأدوات أو القيام بأي أعمال صيانة أو تصليح للماكينة.

يجب استبدال المقبض الجانبي التالف أو المتصدع. لا تشغل أي ماكينة يكون المقبض المساعد فيها معيباً.

يجب استبدال غطاء الحماية التالف أو المتصدع. لا تشغل أي ماكينة يكون غطاء الحماية فيها معيباً.

تأمين قطع الشغل الصغيرة. على سبيل المثال، تثبيتها بملزمة.

هذه الأداة الكهربائية غير مناسبة لأعمال الصقل. الاستخدام غير الصحيح للماكينة من شأنه أن يبطل الضمان! يمكن أن ترتفع درجة حرارة المحرك بشكل مفرط وتتلف الأداء الكهربائية. نحن ننصح باستخدام جهاز صقل الزوايا لخاص بنا لأعمال الصقل والتلميع.

ربما لا يكون الجهاز الملحق مثبثاً برونديلا بفتحتين لأغراض السلامة. فقط قم بشد (الأداة الحرة) صامولة التثبيت (2) يدوياً.

التخفيف من التعرض للغبار:

ربما يحتوي بعض الغبار الناجم عن استخدام هذه الأداة الكهربائية على مواد كيميائية يعرف بأنها تسبب السرطان والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي أو عيوب خلقية أو عيوب تناسلية أخرى. تشمل بعض من هذه المواد الرصاص (في مواد الطلاء التي تحتوى على رصاص)، الغبار المعدني (من الطوب والخرسانة وما إلى ذلك)، المواد المضافة المستخدمة في معالجة الخشب (كرومات، والمواد الحافظة للخشب)، بعض أنواع الخشب (مثل غبار خشب الزان أو البلوط)، معادن أو الاسبستوس.

تعتمد المخاطرة من التعرض على طول الفترة التي يتعرض لها المستخدم أو الأشخاص المجاورون لهذه المواد.

لا تسمح بدخول الجزيئات إلى الجسم. قم بما يلي من أجل تخفيف التعرض لهذه المواد: تأكد من التهوية الجيدة لمكان العمل وارتدي معدات الوقاية المناسبة مثل كمامة تنفس قادرة على فلترة الجزيئات البالغة الدقة من الغبار.

مراعاة التوجيهات والإرشادات ذات الصلة للمادة الخاصة بك والموظفين والاستخدام ومكان الاستخدام (على سبيل المثال، اللوائح التنظيمية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، والتخلص من المواد)

جميع المواد المتولدة في المصدر ومنع تراكمها في المنطقة المحيطة.

استخدم أدوات ملحقة مناسبة للأعمال الخاصة (انظر الفصل 11، بحيث يتم التقليل من الجزيئات التي تدخل إلى البيئة في الأوضاع الخارجة عن السيطرة.

استخدم وحدة استخراج ملئمة.

التقليل من التعرض للغبار بالتدابير التالية:

- لا توجه الجزيئات المتطايرة والهواء العادم إلى نفسك أو الأشخاص القريبين أو على مسنودات الغبار.
- استخدم وحدة استخراج و/ أو أجهزة تنقية هواء.

- تأكد من التهوية الجيدة لمكان العمل وحافظ عليه نظيفاً بواسطة شفاط هواء الكس أو النفخ يمكن أن يثير الغبار.  
- قم بتنظيف ملابس الوافية بالشفاط أو غسلها. لا تنفخ أو تنفض أو تستخدم الفرشاة.

## 7. تركيب قرص التجليخ

قبل القيام بأي تحويل: اسحب القابس من مأخذ الكهرباء. يجب أن تكون الماكينة في وضع إيقاف التشغيل وأن يكون محور الدوران متوقفاً بشكل تام.

لأغراض السلامة، قم بتركيب غطاء حماية تجليخ القطع قبل القيام بعمليات تجليخ القطر (انظر الفصل 11. الملحقات).

### 7.1 إقفال محور الدوران

اضغط على زر إقفال عمود الدوران (5) فقط عندما يكون عمود الدوران ثابتاً.

- اضغط على زر إقفال محور الدوران (5) وقم بتدوير محور الدوران (4) باليد حتى يشبك زر الإقفال.

### 7.2 وضع قرص التجليخ في موضعه

انظر الرسم التوضيحي B في صفحة 2.

- تركيب شفة الإسناد (3) على محور الدوران. لا يجب أن تدور الشفة على محور الدوران عند تكون مثبتة بشكل صحيح.

- ضع قرص التجليخ على شفة الإسناد (3). يجب أن يكون قرص التجليخ مستوياً على شفة الإسناد.

### 7.3 تأمين/ فك (الأداة الحرة) صامولة التثبيت

لفقط قم بشد (الأداة الحرة) صامولة التثبيت (2) يدوياً.

من أجل تشغيل الماكينة، يجب أن يكون طوق التثبيت دائماً مسطحاً على صامولة التثبيت (2).

لتأمين (الأداة الحرة) صامولة التثبيت (2):

استخدم ملحقات فقط مطابقة للمواصفات. انظر القسم 14. البيانات الفنية.

- إقفال محور الدوران (انظر الفصل 7.1).

- قم بقلب مشبك التثبيت (1) على صامولة التثبيت.

- تركيب صامولة التثبيت (2) على محور الدوران. انظر التوضيح أ في صفحة 2.

- قم بشد صامولة التثبيت عن مشبك التثبيت (1) يدوياً مع اتجاه عقارب الساعة.

- قم بقلب المشبك (1) مجدداً.

فك (الأداة الحرة) صامولة التثبيت (2):

- إقفال محور الدوران (انظر الفصل 7.1).

- قم بقلب مشبك التثبيت (1) على صامولة التثبيت.

- قم بفك صامولة التثبيت (2)، بتدويرها يدوياً بعكس اتجاه عقارب الساعة.

ملاحظة: إذا كانت صامولة التثبيت مشدودة بإحكام شديد (2)، يمكنك أيضاً استخدام مفتاحي براغي بفتحيتين لفكها.

## 8. الاستخدام

### 8.1 تعديل السرعة (يعتمد على الميزات)

قم بتحديد السرعة المستحسنة بواسطة المفتاح الذي يدار بالإبهام (11) (رقم صغير = سرعة منخفضة، رقم كبير = سرعة عالية)

قرص القطع، قرص التخشين، قرص الفنجان وقرص القطع الماسي: سرعة عالية

التنظيف بالفرشاة: سرعة متوسطة

صفائح الصنفرة: سرعة منخفضة إلى متوسطة

## 5. لمحة عامة

انظر الصفحة 2.

1 طوق لتثبيت/ فك (الأداة الحرة) صامولة التثبيت يدوياً

2 صامولة تثبيت (أداة حرة)

3 شفة الإسناد

4 عمود الدوران

5 زر قفل عمود الدوران

6 غطاء الأمان

7 مقبض جانبي/ مقبض إضافي مع مخمد اهتزاز.

8 تمرير مفتاح التشغيل – إيقاف التشغيل

9 مقبض

10 مؤشر الإشارة الإلكترونية

11 قرص تعديل السرعة\*

12 قفل التشغيل\*

13 مفتاح الزناد\*

14 ذراع لتثبيت غطاء الأمان.

\* بناء على المعدات/ ليس في نطاق التسليم

## 6. التشغيل

قبل التوصيل بالكهرباء، تحقق من أن قوة التيار الكهربائي وتردده، كما هو مبين في ملصق القيم، تتوافق مع مزود الكهرباء خاصتك.

دائماً استخدم أداة تعمل بالتيار المتبقي (RCD) بتيار كهربائي كحد أقصى 30 ميلي أمبير.

### 6.1 تركيب المقبض الإضافي

يجب ممارسة العمل دائماً مع المقبض المساعد (7) المثبت! تثبيت المقبض المساعد على الجانب الأيمن أو الأيسر من الماكينة وتأمينه.

### 6.2 تركيب غطاء الأمان

لأغراض السلامة، دائماً استخدم غطاء الأمان المزود للقرص المعني. انظر أيضاً الفصل 11. الملحقات!

غطاء أمان للتجليخ

مصمم للعمل مع الأقراص الخشنة، مع رفر صنفرة قلاب، وأقراص قطع ماسية.

انظر الرسم التوضيحي ج في صفحة 2.

- ضغ غطاء الحماية (6) في الموضع المشار إليه.

- ادفع الذراع (14) وقم بتدوير غطاء الأمان حتى يصبح القسم المغلق في مواجهة المشغل.

- قم بإطلاق الذراع وتدوير غطاء الحماية حتى يقفل الذراع


- تأكد من أن غطاء الأمان في مكانه بإحكام: يجب أن يشبك الذراع ولن تكون قادراً على تدوير غطاء الأمان.

استخدم فقط الملحقات المغطية

بغطاء الحماية بما لا يقل عن 3.4

ملم.

(الفك بالترتيب العكسي).



ملاحظة: نحن ننصح باستخدام جهاز صقل الزوايا لخاص بنا لأعمال الصقل والتلميع.

## 8.2 التشغيل وإيقاف التشغيل



دائماً تحكم بالماكينة بكتلتا يديك.

قم بالتشغيل أولاً، ثم توجه بالأداة الملحقة نحو قطعة الشغل. قطعة التشغيل لا تصبح ساخنة للغاية.



لا يجب السماح للماكينة بسحب غبار ونشارة إضافيين. عند تشغيل وإيقاف تشغيل الماكينة، حافظ عليها بعيدة عن مستودعات الغبار. بعد إيقاف تشغيل الماكينة، ضعها أرضاً عندما يتوقف المحرك تماماً عن الدوران.




تجنب عمليات التشغيل غير المقصودة: دائماً قم بإيقاف تشغيل الجلاخة عندما يكون القابض مسحوباً من مأخذ التيار أو إذا كان هناك قطع في التيار الكهربائي.



في حال تشغيل الأداة بشكل متواصل، سوف تبقى الأداة تعمل حتى لو أفلتت من يديك لذلك، دائماً امسك الأداة بكتلتا اليدين باستخدام المقابض المثبتة، وقف بأمان وتريز.

## الماكينات ذات المفتاح الإنزلاقي:




التشغيل: اضغط على المفتاح الإنزلاقي (8) إلى الأمام. لنشاط العمل المتواصل، قم بإمالة إلى أسفل حتى يشبك.

إيقاف التشغيل: اضغط على الطرف الخلفي من المفتاح الإنزلاقي (8) وقم بإطلاقه.


## WEPF 15-150 Quick

مفتاح مجدافي (مع وظيفة التوقف الطارئ):



التشغيل: قم بسحب قفل التشغيل (12) باتجاه السهم واضغط على الزناد (13).

إيقاف التشغيل: أطلق مفتاح الزناد (13).



## WEPBF 15-150 Quick

مفتاح مجدافي (مع وظيفة التوقف الطارئ):

التشغيل: قم بسحب الزناد (13) باتجاه السهم واضغط على مفتاح الزناد (13).

إيقاف التشغيل: أطلق مفتاح الزناد (13).


## 8.3 توجيهات العمل

### عمليات التجليخ والصفرة:

اضغط على الماكينة بشكل متمائل على السطح وحرك إلى الخلف والأمامي بحيث لا يصبح سطح قطعة الشغل ساخناً. التجليخ الخشن: ضع الماكينة بزاوية 30-40 درجة من أجل نتائج عمل أفضل.

### تجليخ القطع:

دائماً اعمل بعكس دوران القرص (انظر الرسم التوضيحي). خلاف ذلك هناك خطر بارتداد الماكينة للخلف لفقدان السيطرة في القطع.



### التنظيف بالفرشاة السلكية:

اضغط على الماكينة لأسفل بشكل متمائل.

### 8.4 تدوير علبه التروس

انظر الرسم التوضيحي D في صفحة 3.

- افصل الأداة من التيار الكهربائي!

- قم بإزالة الغطاء (6)

- قم بفك براغي علبه التروس الأربعة (a)

**تحذير! لا تقم بإزالة علبه التروس!**

- قم بتدوير علبه التروس إلى الموضع المطلوب دون إزالته.

- ثم بند براغي علبه التروس الأربعة (a) في المسننات الموجودة. عزم الشد = 3.0 نانومتر +/- 0.3 نانومتر

## 9. التنظيف

من الممكن أن تتراكم جزيئات الغبار داخل الأداة الكهربائية خلال التشغيل. هذا يؤدي إلى ضعف وظيفة التبريد للأداة الكهربائية. زيادة التوصيلية يمكن أن يضعف العازل الوقائي للأداة الكهربائية ويتسبب بصمة كهربائية.

يجب تنظيف الأداة الكهربائية بشكل منظم ومتواصل ودقيق من خلال فتحات التهوية الأمامية والخلفية باستخدام شفاط هواء أو النفخ بهواء جاف. قبل هذه العملية، قم بفصل الأداة الكهربائية من مصدر الطاقة وارتيدي النظارات الواقية وكمامة الغبار.

قم بتنظيف فلتر الغبار بانتظام: قم بإزالة وتنظيف الغبار بهواء مضغوط.

## 10. استكشاف الأعطال وحلها

- التوقف الإلكتروني الآمن:

تومض شاشة الإشارة الإلكترونية (10) وتتوقف الماكينة عن العمل تلقائياً. إذا كان معدل انحراف التيار مرتفعاً للغاية (على سبيل المثال، إذا حدث انقباض أو اهتزاز مفاجئ في الماكينة)، سوف تتوقف الماكينة عن التشغيل. قم بإيقاف تشغيل الماكينة بواسطة المفتاح. قم بتشغيله مرة أخرى واستمر في العمل كالمعتاد. لمنع الماكينة من الاهتراء. انظر القسم 4.2.

الماكينات التي تكون مع الإلكترونيات VTC و TC:

أضواء شاشة الإشارة الإلكترونية (10) تومض وانخفض في سرعة التحميل. هناك الكثير من الحمل على الماكينة! شغل الماكينة في وضع الخمول حتى يتوقف مؤشر الإشارة الإلكترونية عن الوميض.

الماكينات مع الإلكترونيات VTC و TC و VC:

شاشة الإشارة الإلكترونية تومض (10) والماكينة لا تعمل. حماية إعادة التشغيل نشطة.

## 14. البيانات الفنية

ملاحظات توضيحية بشأن الخصائص تجدونها في الصفحة 3.

نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات نظر إلى التقدم التكنولوجي.

Ø = الحد الأقصى لقطر الأداة الملحقة

tmax,2 = الحد الأقصى للسلك المسموح به لساق التثبيت

على الأداة الملحقة عند استخدام صامولة "tool-free" (2)

tmax,3 = قرص التخشين/ قرص القطع:

الحد الأقصى المسموح به لسلك الأداة الملحقة

M = سن عمود الدوران

l = طول عمود دوران التجليخ

n\* = سرعة بدون تحميل (السرعة القصوى)

nV\* = سرعة بدون تحميل (قابل للتعديل).

P1 = الطاقة الكهربائي الداخلة

P2 = مخرج الطاقة

m = الوزن بدون كوابل الكهراية

القيم المقاسة محددة وفقاً لـ EN 60745.

☐ الأداة في فئة الحماية II

طاقة التيار المتردد

المكينات التي تحمل الرمز WE ... : الزيادة في الطاقة والتداخل العالي التردد يمكن أن يسبب تقلبات في السرعة. مع ذلك، تختفي التقلبات مع تفادي التداخلات.

المواصفات الفنية المعروضة خاضعة للتفاوتات (وفقاً للمعايير الصالحة ذات الصلة).

قيم الانبعاثات

⚠ تنبج هذه القيم إمكانية تقييم الانبعاثات من الأداة الكهربائية ومقارنة الأدوات الكهربائية المتعددة. بناء على ظروف التشغيل، وحالة الأداة الكهربائية والملحقات، الحمل الفعلي قد يكون أعلى أو أقل.

لأغراض التقييم، الرجاء السماح بفترات فاصلة عندما يكون الحمل منخفضاً. استناداً إلى التقديرات المعدلة، الرجاء ترتيب التدابير الوقائية للمستخدم، على سبيل المثال، التدابير التنظيمية.

حددت القيمة الإجمالية للاهتزاز (مجموع الكميات الموجهة للاتجاهات الثلاثة) وفقاً لـ EN 60745 كما يلي:

ah, SG = قيمة الاهتزاز (تجليخ سطحي)

ah, DS = قيمة الاهتزاز الاهتزازي

(الصفرة بصفائح الصفرة)

Kh,SG/DS = عدم الثبات (الاهتزاز)

المستوى النموذجي A – مستويات الصوت الفاعلة

المنظورة:

LpA = مستوى ضغط الصوت

LWA = مستوى الطاقة الصوتية

KpA, KWA = التفاوت

خلال التشغيل يمكن أن يتجاوز مستوى الضجيج 80

ديسبل (أمبير)

ارتدي واقيات الأذن!



إذا تم توصيل قابس التيار الكهربائي بالماكينة وكان المفتاح في وضع التشغيل، أو إذا عاد التيار الكهربائي بعد الانقطاع، فلن تعمل الماكينة. قم بإيقاف تشغيل الماكينة وتشغيلها مجدداً.

## 11. الملحقات

استخدام فقط ملحقات ميتابو الأصلية. انظر الصفحة 5.

استخدم فقط المعدات التي تلبى المتطلبات والمواصفات المدرجة في تعليمات التشغيل هذه.

### أ غطاء الحماية لتجليخ القطع

مصممة للعمل مع قرص القطع وأقراص القطع الماسية.

التركيب يكون على النحو المنصوص عليه في (الفصل 6.2) "غطاء حماية للتجليخ".

### ب غطاء حماية اليد للصفرة وعمليات التنظيف بالفراشي المعدنية

مصمم للعمل مع ألواح الدعم وألواح الصفرة والفراشي المعدني. قم بتركيب غطاء حماية اليد تحت المقبض الجانب الإضافي المثبت.

فلتر الغبار

يمنع الفلتر الشبكي الدقيق الجزيئات الخشنة من الدخول إلى غلبة المحرك. قم بارتدائها وتنظيفها على نحو منتظم.

قضيب موضع متعدد للمقبض الجانبي

يسمح بعدد كبير من المواضع للمقبض.

للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات، يمكنكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني [www.metabo.com](http://www.metabo.com) أو مشاهدة الكاتالوج.

## 12. أعمال التصليح

⚠ يجب أن تتم أعمال التصليح للأدوات الكهربائية بواسطة فنيين كهربائيين مختصين فقط.

إذا كانت أسلاك التوصيل تالفة، يجب استبدالها بأسلاك توصيل خاصة.

اتصل على ممثل ميتابو المحلي في منطقتك إذا كان لديك أجهزة كهربائية بحاجة إلى أعمال تصليح. للعثور على الأطلاع عليها على الموقع الإلكتروني

[www.metabo.com](http://www.metabo.com)

يمكنك تحمل قائمة بقطع الغيار من الموقع الإلكتروني [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

[www.metabo.com](http://www.metabo.com)

## 13. الحماية البيئية

يمكن أن يحتوي غيار التجليخ المتولد على مواد ضارة. لا تتخلص منه مع النفايات المنزلية، بل في نقاط الجمع الخاصة للنفايات الخطرة.

يجب مراعاة اللوائح التنظيمية المحلية بشأن التجميع والتدوير المنعزل للمكينات غير المستعملة، والتغليف والملحقات.

فقط لدول الاتحاد الأوروبي: لا تقم بالتخلص من

الأدوات الكهربائي في النفايات المنزلية خاصتك.

وفقاً للتوجيه الأوروبي 2002/96/EC حول

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتطبيقه

بالتوافق مع القانون المحلي، يجب تجميع الأدوات

الكهربائية منتهية الصلاحية بشكل منفصل

ورسالتها إلى وحدة منشآت إعادة التصنيع الموافقة

مع البيئة.



