

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

W 2000-180

W 2000-230

W 2200-180

W 2200-230

WE 2000-230

WE 2200-230


WP 2000-230



WP 2200-180


WP 2200-230

WEP 2200-230






	mm (in)	W 2000-180 *1) Serial Number: 06429..	W 2000-230 *1) Serial Number: 06430..	W 2200-180 *1) Serial Number: 06434..	WP 2200-180 *1) Serial Number: 06438..	W 2200-230 *1) Serial Number: 06435..	WE 2000-230 *1) Serial Number: 06432..	WE 2200-230 *1) Serial Number: 06437..	WP 2000-230 *1) Serial Number: 06431..	WP 2200-230 *1) Serial Number: 06436..	WEP 2200-230 *1) Serial Number: 06428..
		180 (7)	230 (9)	180 (7)	230 (9)						
t _{max1} ; t _{max2} ; t _{max3}	mm (in)	12; 8; 8 (¹⁵ / ₃₂ ; ⁵ / ₁₆ ; ⁵ / ₁₆)									
 M / I	- / mm (in)	M 14 / 24 (¹⁵ / ₁₆)									
n	min ⁻¹ (rpm)	8450	6600	8450	6600						
P ₁	W	2000		2200		2000	2200	2000	2200		
P ₂	W	1370		1520		1370	1520	1370	1520		
m	kg (lbs)	5,0 (11.0)	5,2 (11.5)	5,0 (11.0)		5,2 (11.5)					
a _{h,SG} /K _{h,SG}	m/s ²	6,5 / 1,5									
a _{h,DS} /K _{h,DS}	m/s ²	< 2,5 / 1,5									
L _{pA} /K _{pA}	dB(A)	89 / 3	90 / 3	89 / 3		90 / 3					
L _{WA} /K _{WA}	dB(A)	100 / 3	101 / 3	100 / 3		101 / 3					



*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
 *3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 50581:2012

ppa. B.F.

بيرند فليشمان، 2019/03/18
 (نائب رئيس هندسة وجودة المنتجات)
 *4) شركة ميتابوروك جي ام بي انش، ميتابو الي 1- 72622 نورتجن، ألمانيا



1. بيان المطابقة

فقط لأن أي أداة ملحققة يمكن تركيبها على الأداة الكهربائية الخاصة بهذا لا يعني ضمان التشغيل الآمن.

ط) السرعة المقدررة للأدوات الملحققة يجب أن تكون على الأقل مساوية للسرعة القصوى المشار إليها على الأداة الكهربائية. الملحققات التي تعمل بسرعة أكبر من السرعة المقدر يمكن أن تنكسر وتتطاير.

ي) يجب أن يكون القطر الخارجي والسلك الخاص بالأداة الملحققة ضمن المقياس المقدر للأداة الكهربائية الخاصة بك. الملحققات غير المطابقة في الحجم والمقاس لا يمكن حمايتها والسيطرة عليها على نحو كاف.

ك) يجب أن تتطابق فُرزات تثبيت الملحققات مع فُرزات عمود دوران الجلاخة. للملحققات التي يتم تثبيتها بواسطة الشفائف، يجب أن تكون الفتحة المحورية للأداة الملحققة متوافقة مع نصف القطر المحدد للشفائف. الملحققات التي لا تتطابق مع أجهزة التركيب للأداة الكهربائية سوف تخرج عن التوازن وتتهز بشكل مفرط وربما تؤدي إلى فقدان السيطرة.

ل) لا تستخدم أي ملحققات تالفة. قبل كل استخدام افحص الأدوات الملحققة مثل أقراص التخليخ من وجود أي فصاصات أو تصدعات، وأي تصدع في الرفادات المساندة أو تلف أو بلي مفرط، والفرشاة المعدنية من حيث ارتخاء أو تصدع الأسلاك. إذا سقطت الآلة الكهربائية أو الأداة الملحققة، تحقق من عدم وجود أي تلف أو قم بتثبيت أي أداة ملحققة غير تالفة. بعد فحص وتركيب أي أداة ملحققة، ليكن موقعك وموقع المارة بعيداً عن سطح الأداة الملحققة الدوار وقم بتشغيل الأداة الكهربائية بأقصى سرعة دون تحميل لدقيقة واحدة. الملحققات التالفة عادة تتطاير خلال فترة الاختبار هذه.

م) قم بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة. بناء على طبيعة الاستخدام، استخدم درع الوجه أو نظارات السلامة والحماية حسب الاقتضاء، ارتدي كاماة الغبار أو واقبات السمع أو القفازات ومريلة ورشاة العمل القادرة على إيقاف شظايا قطعة العمل أو التخليخ الصغيرة. يجب أنت تكون وقاية العين قادرة على إيقاف الشظايا المتطايرة المتولدة عن العمليات المختلفة. يجب أن يكون قناع الوجهة أو كاماة التنفس الاصطناعي قادرة على تصفية الجزيئات المتولدة عن العمل الذي تقوم به. التعرض الطويل للضجيج المرتفع للغاية يمكن أن يتسبب في فقدان السمع.

ن) حافظ على بقاء المارة على مسافة آمنة بعيداً عن منطقة العمل. يجب على أي شخص يدخل إلى منطقة العمل ارتداء معدات الوقاية الشخصية. يمكن أن تتطاير شظايا قطع الشغل أو الملحققات المكسورة وتتسبب بالتعرض للإصابة ما بعد المنطقة المجاورة للعمل.

س) قم بمسك الأداة الكهربائية بواسطة أسطح الإمساك المعزولة عند تنفيذ العملية حيث قد يتلامس ملحق القطع مع الأسلاك الخفية أو السلك الخاص بها. قد يؤدي تلامس ملحق القطع المتلامس مع سلك كهربائي مكشوف "نشط" إلى تكهرب الأجزاء المعدنية من الأداة الكهربائية وتعرض المشغل للصعقة الكهربائية.

ع) ضع السلك بعيداً عن الملحق الدوار. إذا فقدت السيطرة، يمكن أن ينقطع السلك أو يتمزق ويمكن أن يتم سحب يدك أو ذراعك إلى الملحق الدوار.

2. الاستخدام المحدد

تكون الماكينات المجهزة بالملحققات الأصلية من ميثابو ملائمة لعمليات الجلاخ والصنفرة والقطع والعزل والتنظيف بالفرشاة السلكية للمعدن والخرسانة والحجر والمواد المماثلة دون استخدام الماء

يتحمل المستخدم المسؤولية وحده عن أي ضرر ناجم عن الاستخدام غير المناسب.

يجب مراعاة اللوائح التنظيمية العامة المقبولة للوقاية من الحوادث ومعلومات السلامة المرفقة.

3. تعليمات السلامة العامة

لحمايتكم وحماية الأداة الكهربائية خاصتكم، الرجاء الانتباه لكافة أجزاء النصوص المشار إليها بهذه الإشارة !



تنبيه - قراءة دليل التشغيل من شأنه أن تخفف من مخاطر التعرض لإصابة.



تنبيه يرجى قراءة كافة تنبيهات وتعليمات السلامة. إن التخلف عن الالتزام بتحذيرات وتعليمات السلامة قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربائية أو الحريق و/أو التعرض لإصابة خطيرة.



الرجاء الاحتفاظ بكافة تعليمات ومعلومات السلامة للرجوع إليها مستقبلاً. لا تقم بنقل الأداة الكهربائية الخاصة بك إلا مع هذه الوثائق.

4. تعليمات السلامة الخاصة

4.1 تحذيرات السلامة العامة للتخليخ والصنفرة أو التنظيف بالفرشاة المعدنية وعمليات القطع:

الاستخدام

و) الأداة الكهربائية هذه مصممة للعمل كأداة تجليخ أو أداة صنفرة أو فرشاة معدنية أو أداة قص. اقرأ جميع التحذيرات والتعليمات والإيضاحات والمواصفات المزودة مع هذه الآلة الكهربائية. إن التخلف عن الالتزام بجميع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربائية أو الحريق و/أو التعرض لإصابة خطيرة.

ز) الأعمال مثل الصقل لا ينصح بتنفيذها بواسطة هذه الأداة الكهربائية. استخدام الأداة الكهربائية في أعمال غير مصممة لها قد تؤدي إلى تشكيل مخاطر و التسبب بإصابة شخصية.

ح) لا تستخدم الملحققات التي لا تكون مصممة تحديداً وموصى بها بواسطة الشركة المصنعة للأداة.

ع) لا تضع الأداة الكهربائية على الأرض حتى تصل الأداة الملحقة إلى وضع التوقف الكامل. يمكن للأداة الملحقة أن تحتك بالسطح وتجعلك تفقد السيطرة على الأداة الكهربائية.

ف) لا تقم بتشغيل الأداة الكهربائية عندما تحملها على جانبك التلامس العرضي مع الملحقات الدوارة يمكن أن يؤدي إلى تمزق ملابسك أو سحب الملحق إلى جسمك.

ص) قم بتنظيف منافذ الهواء الخاصة بالأداة الكهربائية على نحو منتظم. سوف تسحب مروحة المحرك الغبار داخل المستودع والتراكم المفرط للمواد المعدنية المسحوق يمكن أن يتسبب بمخاطرة كهربائية.

ق) لا تقم بتشغيل الأداة الكهربائية بالقرب من مواد قابلة للاشتعال. يمكن أن تؤدي الشرارات إلى إشعال هذه المواد.

ر) لا تستخدم الأدوات الملحقة التي تتطلب مبردات سائلة. استخدام المواد أو المبردات السائلة الأخرى ربما يؤدي إلى التعرض لخطر الصعق الكهربائي أو صدمة كهربائية.

4.2 الصدمات الارتدادية والتحذيرات المرتبطة

الصدمة الارتدادية هي عبارة عن رد الفعل الفجائي على أثر عدة الشغل الدوارة المتكبلية أو المستعصية، كقرص التجليل وصحن التجليل والفرشاة المعدنية وإلخ. يؤدي التكلب أو الاستعصاء إلى توقف الملحق الدوار وبالمقابل التسبب في دفع الأداة الكهربائية التي تم فقدان السيطرة عليها إلى اتجاه معاكس لدوران الملحق في نقطة الربط.

على سبيل المثال، إن استعصى أو تكلب قرص التجليل في قطعة الشغل، فقد تنتفم حافة قرص التجليل التي غطست في مادة الشغل مما يؤدي إلى انحراف قرص التجليل أو إلى حدوث صدمة ارتدادية. يتحرك قرص التجليل عندئذ إما نحو المستخدم أو مبتعداً عنه حسب اتجاه دوران القرص عند مكان الاستعصاء.

قد تكسر أقراص التجليل أيضاً أثناء ذلك.

إن الصدمة الارتدادية هي نتيجة الاستخدام الخاطي و/ أو غير الصحيح للأداة الكهربائية ويمكن تجنبها من خلال إجراءات الاحتياط الملائمة اللاحقة الذكر.

أ) اقبض على الأداة الكهربائية بإحكام وركز جسلك وذراعيك بوضع يسمح لك بصد قوى الصدمات الارتدادية. استخدم المقبض الإضافي دائماً إن وجد للتوصل إلى أكبر تحكم ممكن بقوى الصدمات الارتدادية أو عزوم رد الفعل أثناء بدء التشغيل. يمكن للمستخدم أن يسيطر على قوى الصدمات الارتدادية وعزوم رد الفعل من خلال إجراءات الاحتياط المناسبة.

ب) لا تقترب بيديك من عدة الشغل الدوارة أبداً. تحرك الأداة الملحقة عبر يدك عند حدوث صدمة ارتدادية.

ج) تجنب جسمك المجال الذي ستتحرك به الأداة الكهربائية عند حدوث صدمة ارتدادية.

تحرك الصدمة الارتدادية الأداة الكهربائية بعكس اتجاه حركة قرص التجليل عند مكان الاستعصاء.

د) اشغل باحتراس خاص في مجال الزوايا والحواف الحادة وإلخ. تجنب ارتداد عدد الشغل عن قطعة الشغل واستعصائها. تميل عدة الشغل الدوارة إلى التكلب عند الزوايا والحواف الحادة أو عندما ترتد ويؤدي ذلك إلى فقدان التحكم أو إلى الصدمات الارتدادية.

ه) لا تستخدم نصال المنشار الجنزيرية أو النصال المسننة. إن عدد الشغل هذه غالباً ما تؤدي إلى الصدمات الارتدادية أو إلى فقدان السيطرة.

4.3 تحذيرات السلامة الخاصة للتجليل أو عمليات القطع :

أ) استخدم فقط أقراص التجليل المخصصة للأداة الكهربائية هذه و فقط غطاء الوقاية المخصص لأقراص التجليل هذه. لا يمكن حجب أقراص التجليل التي لم تخصص لهذه الأداة الكهربائية بالذات بشكل كاف، فهي غير آمنة.

ب) يجب أن يتم سطح التجليل للأقراص المضغوطة المركزية تحت سطح شفة غطاء الحماية. القرص الذي يتم تركيبه بشكل غير صحيح ويكون بارزاً من مستوى شفة غطاء الحماية لا يمكن حمايته بشكل كافي.

ج) ينبغي أن يكون قد تم تركيب غطاء الوقاية على العدة الكهربائية بأمان وأن يكون قد تم ضبطه بحيث يؤمن أكبر قدر ممكن من الأمان من خلال توجيه أصفر جزء ممكن من أداة التجليل مكشوف نحو المستخدم. يساعد غطاء الوقاية على حماية المستخدم من الأجزاء المكسورة ومن ملامسة أداة التجليل صدفه وأيضا من الشرار الذي قد يشعل الثياب.

د) يجوز استخدام أقراص التجليل فقط لأعمال الشغل المخصصة لها.

لا تقم بالتجليل بواسطة السطح الجانبي لقرص القطع أبداً. إن أقراص القطع مخصصة لإراحة المادة بواسطة حافة القرص. قد يؤدي تأثير القوى على هذه الأقراص من الجانب إلى كسرها.

ه) استخدم مع قرص التجليل الذي تختاره دائماً شفات شد سليمة وبالمقاس والشكل الصحيحين. إن شفات الشد الملائمة تسند قرص التجليل وتقلل بذلك خطر كسر قرص التجليل. قد تختلف شفات أقراص القطع عن شفات أقراص التجليل الأخرى.

و) لا تستخدم أقراص التجليل المستهلكة من الأدوات الكهربائية الكبيرة. إن أقراص التجليل الخاصة بالأداة الكهربائية الكبيرة غير مخصصة لأعداد الدوران العالية بالأدوات الكهربائية الصغيرة وقد تكسر.

4.4 تعليمات تحذير إضافية خاصة للقطع والتجليل :

أ) تجنب استعصاء قرص القطع أو فرط ضغط الارتكاز. لا تقم بقطع المقاطع الشديدة العمق. إن فرط تحميل قرص القطع يزيد استهلاكه واحتمال التكلب أو الاستعصاء وبذلك حدوث الصدمات الارتدادية أو كسر القرص.

ب) تجنب المجال المتواجد أمام وخلف قرص القطع الدوار. إن حركت قرص القطع في قطعة الشغل مبعداً إياه عن جسمك، فقد يتم قذف الأداة الكهربائية مع القرص الدوار عليك مباشرة في حال حدوث صدمة ارتدادية.

ج) أظف العدة الكهربائية في حال استعصاء قرص القطع أو انقطاعك عن الشغل وامسكها ببدء إلى أن يتوقف القرص عن الحركة بالكامل. لا تحاول أن تسحب القرص الدوار إلى خارج المقطع أبداً فقد تنتج عن ذلك صدمة ارتدادية. اجبت عن سبب تكلب القرص واعمل على إزالتها.

د) لا تعاد تشغيل العدة الكهربائية ما دامت غاطسة في قطعة الشغل. اسمح لقرص القطع أن يتوصل إلى عدد دورانه الكامل قبل أن تتابع بإجراء عملية القطع باحتراس. وإلا فقد يتكلم القرص، فيقفز إلى خارج قطعة الشغل أو قد يسبب صدمة ارتدادية.

ه) اسند الصفائح أو قطع الشغل الكبيرة لكي تقلل خطر الصدمات الارتدادية الناتجة عن قرص قطع مستعصٍ.

المواصفات الفنية، من أجل الحصول على معلومات إضافية حول طول المحور والسِّن.

ينصح باستخدام نظام مستخرج ثابت. دائماً استخدم أداة تعمل بالتيار المتبقي (RCD) بتيار كهربائي كحد أقصى 30 ميلي أمبير. إذا تم إيقاف جلاخة الزوايا بواسطة أداة تعمل بالتيار المتبقي (RCD)، يجب فحصها وتنظيفها.

انظر القسم 9. التنظيف.

يجب عدم استخدام أي أدوات تالفة أو شاذة أو هزاة.

تجنب إتلاف أنابيب الغاز أو الماء أو الكوابل الكهربائي أو

الجزران الحاملة (الثابتة).

قم بسحب القابض من مأخذ التيار الكهربائي قبل القيام بأي

تعديلات أو تغيير لأدوات أو القيام بأي أعمال صيانة أو تصليح للماكينة.

يجب استبدال المقبض الإضافي التالف أو المتصدع. لا تشغل

أي ماكينة يكون المقبض الإضافي فيها معيباً.

يجب استبدال غطاء الحماية التالف أو المتصدع. لا تشغل أي

ماكينة يكون غطاء الحماية فيها معيباً.

تأمين قطع الشغل الصغيرة. على سبيل المثال، تثبيتها بملزمة.

التخفيف من التعرض للضوضاء:

جزيئات الغبار المتولدة عند العمل على هذه الماكينة

يمكن أن تحتوي على مواد يمكن تسبب السرطان أو

بموانع مسببة للحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي أو

عيوب خلقية أو عيوب تناسلية أخرى. تشمل بعض من هذه

المواد الرصاص (في مواد الطلاء التي تحتوي على رصاص)،

الغبار المعدني (من الطوب والخرسانة وما إلى ذلك)، المواد

المضافة المستخدمة في معالجة الخشب (كرومات، والمواد

الحافظة للخشب)، بعض أنواع الخشب (مثل عوار خشب الزان

أو البلوط)، معادن أو الأسبستوس.

تعتمد على المخاطرة على طول الفترة التي يتعرض لها

المستخدم أو الأشخاص المجاورون لهذه المواد.

يجب عدم السماح بدخول هذا الغبار إلى جسمك. قم بما يلي من

أجل تخفيف التعرض لهذه المواد: تأكد من التهوية الجيدة لمكان

العمل وارتدي معدات الوقاية المناسبة مثل كمامة تنفس قادرة

على فلترة الجزيئات البالغة الدقة من الغبار.

مراعاة التوجيهات والإرشادات ذات الصلة للمادة الخاصة بك

والموظفين والاستخدام ومكان الاستخدام (على سبيل المثال،

الوائح التنظيمية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، والتخلص

من المواد)

تجميع المواد المتولدة في المصدر ومنع تراكمها في المنطقة

المحيطة.

استخدم أدوات ملحقة مناسبة للأعمال الخاصة (انظر الفصل)

[1]، بحيث يتم التقليل من الجزيئات التي تدخل إلى البيئة في

الأوضاع الخارجة عن السيطرة.

استخدم وحدة استخراج ملانمة.

التقليل من التعرض للغبار بالتدابير التالية:

- لا توجه الجزيئات المتطايرة والهواء العادم إلى نفسك أو

الأشخاص القريبين أو على مستودعات الغبار.

- استخدم وحدة استخراج و/أو أجهزة تنقية هواء.

- تأكد من التهوية الجيدة لمكان العمل وحافظ عليه نظيفاً

بواسطة شفاط هواء النفث للتحصل من الغبار

- قم بتنظيف ملابس الوقاية بالمكنسة أو بغسلها لا تنفخ أو تنفض أو تستخدم الفرشاة.

قد تتحني قطع الشغل الكبيرة من جراء وزنها الذاتي. يجب أن توضع الدعائم تحت قطعة الشغل على كلا الجانبين، بالقرب من خط القطع وقرب حافة قطعة الشغل على كلا جانبي القرص.

(و) **احترس بشكل خاص عند إجراء "القطوع الجيبية" في الجدران القديمة أو غيرها من المجالات المحجوبة الرؤية.** قد يؤدي قرص القطع الغاطس إلى حصول صدمة ارتدادية عند قطع خطوط الغاز أو الماء أو الكهرباء أو غيرها من الأغراض.

4.5 تهيئات السلامة الخاصة بعمليات السنفرة:

أ) لا تستعمل أوراق السنفرة الكبيرة جداً. بل اتبع تعليمات المنتج بما يخص حجم ورق السنفرة. قد تؤدي أوراق السنفرة التي تتبذ عن صحن التجليخ إلى حدوث الإصابات وأيضاً إلى الاستعصاء أو إلى تمزق ورق السنفرة أو إلى حدوث الصدمات الارتدادية

4.6 تعليمات تحذير خاصة للشغل بواسطة الفرش المعدنية:

أ) انتبه إلى أن الفرش المعدنية تفقد القطع المعدنية حتى أثناء الاستعمال الاعتيادي. لا تزيد العبء على أسلاك الفرشاة المعدنية من خلال زيادة ضغطاً ارتكاز عليها. قد تنغرز الأسلاك المتطايرة بالثياب الرقيقة و/أو بالبشرة بسهولة شديدة.

ب) إن كان من المستحسن استخدام غطاء للوقاية للتنظيف بالفرشاة المعدنية، فامنعه من ملامسة قرص الفرشاة المعدنية أو ملامسة الفرشاة لغطاء الحماية. قد يكبر قطر الفرش الطبقية والقذحية من خلال ضغط الارتكاز عليها ومن خلال قوى الطرد المركزية.

4.7 تعليمات سلامة إضافية:

تحذير - دائماً ارتدي نظارات الوقاية.

لا تتم بتشغيل الماكينة إذا كانت قطع الأداة أو أجهزة الحماية مفقودة أو معيبة.



الماكينات ذاتا لتشغيل الناعم (يشار إليها بـ "WE" في تسمية الموديل): يظهر خطا إلكتروني إذا تسارعت الماكينة إلى الحد الأقصى للسرعة بوتيرة سريعة جداً عند التشغيل. لا يوجد أي وظائف إلكترونية أخرى متعلقة بالسلامة. قم بتصليح الماكينة على الفور (انظر 12).

استخدم صفائح توسيد مرنة إذا تم تزويدها مع أداة الجلخ أو القطع إذا لزم الأمر.

يجب مراعاة المواصفات من مصنوع الأداة الكهربائية أو الأداة الملحقة. يجب حماية الأفراس من أي سحوم أو تأثيرات!

يجب حفظ أفراس التجليخ والتعامل معها بعناية وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

لا تستخدم أفراس القطع بالمطلق لأعمال التخشين. لا تضع أي ضغط على جانب أفراس القطع.


يجب أن تكون قطعة الشغل مستوية ومؤمنة ضد الانزلاق، على سبيل المثال استخدم المشابك. يجب أن تكون قطع الشغل مسنودة على نحو كافي.

إذا تم استخدام أدوات ملحقة بمداخل مسننة، ربما لا تلامس نهاية محور الدوران قاعدة الفتحة على أداة التجليخ. تأكد من أن السن في الأداة الملحقة طويل بما فيه الكفاية لاستيعاب الطول الكامل لمحور الدوران. يجب أن يتطابق السن في الأداة الملحقة مع السن على المحور.

انظر الصفحة 3 و الصفحة 14.

5. لمحة عامة

استخدم فقط الملحقات المغطية
بغطاء الحماية بما لا يقل عن 3.4
ملم، انظر الصفحة 2.



- 1 شفة الإسناد
- 2 عمود الدوران
- 3 زر قفل عمود الدوران
- 4 قفل (لمنع الماكينة من التشغيل غير المقصود، أو للتشغيل المستمر)

6.3 مزود الطاقة

يجب أن تكون مقابس التيار الكهربائي محمية باستخدام قواطع تيار التأخير الزمني أو القواطع الكهربائية.

الماكينة "WE" في تسمية الموديل: (مع تحديد مدمج وآلي لتيار التشغيل (التشغيل الناعم)). يجب أن تكون مقابس التيار الكهربائي محمية باستخدام قواطع تيار سريعة التفعيل أو القواطع الكهربائية.

5 زناد (للتشغيل وإيقاف التشغيل)

6 مقبض إضافي

7 غطاء الأمان

8 صامولة التثبيت

9 مفك يفتح تيتين

10 برغي (لضبط وتأمين غطاء الحماية)

* بناء على المعدات/ ليس في نطاق التسليم

7. تثبيت قرص التجلخ

قم بفصل التيار الكهربائي قبل تغيير الأدوات الملحقة. يجب أن تكون الماكينة في وضع إيقاف التشغيل وأن يكون محور الدوران متوقفاً بشكل تام.

لأغراض السلامة، قم بتثبيت غطاء حماية القطع قبل القيام بعمليات القطع (انظر الفصل 11. الملحقات).

7.1 إقفال محور الدوران

اضغط على زر إقفال عمود الدوران (3) فقط عندما يكون عمود الدوران ثابتاً.

- اضغط على زر عمود الدوران (3) وقم بتدوير عمود الدوران (2) باليد حتى يشبك زر إقفال عمود الدوران.

7.2 وضع قرص التجلخ في موضعه

انظر الرسم التوضيحي B في صفحة 2.

- تركيب شفة الإسناد (1) على محور الدوران. لا يجب أن تدور الشفة على محور الدوران عند تكون مثبتة بشكل صحيح.

- ضع قرص التجلخ على شفة الإسناد (1) كما هو موضح في الرسم التوضيحي B.

يجب أن يكون قرص التجلخ مستوياً على شفة الإسناد. يجب أن تكون الشفة المعدنية على قرص الجلاخة القاطع ممدودة على شفة الدعم.

7.3 تأمين/ فك صامولة التثبيت

تأمين صامولة التثبيت (8):

يكون جانباً الصامولة ذات الفتحتين مختلفين. قم بشد صامولة الشد على عمود الدوران كالآتي:

انظر الرسم التوضيحي ج في صفحة 2.

- (أ) لأقرص التجلخ الرفيعة:

تواجه صامولة التثبيت (8) الجوانب العلوية بحيث يتسنى تثبيت قرص التجلخ بإحكام.

- (ب) لأقرص التجلخ السميكة:

تواجه الصامولة ذات الفتحتين (8) الجوانب السفلية بحيث يتسنى تثبيت قرص التجلخ بإحكام على محور الدوران.

- أقلل محور الدوران. قم بتدوير صامولة التثبيت (8) باتجاه عقارب الساعة باستخدام مفك بفتحتين للشد (9).

6. التشغيل

قبل التوصيل بالكهرباء، تحقق من أن قوة التيار الكهربائي وتردده، كما هو مبين في ملصق القيم، تتوافق مع مزود الكهرباء خاصتك.

دائماً استخدم أداة تعمل بالتيار المتبقي (RCD) بتيار كهربائي كحد أقصى 30 ميلي أمبير.

دائماً استخدم كابل تمديد يقطر أذناه 1.5 ملم. يجب أن يكون كابل التمديد مناسباً لقدرة التيار الكهربائي للماكينة (انظر المواصفات الفنية). إذا كنت تستخدم بكرة كابل، دائماً قم بمد الكابل بالكامل.


6.1 تركيب المقبض الإضافي

يجب ممارسة العمل دائماً مع المقبض المساعد المثبت (6)! قم بشد المقبض الإضافي بدياً بإحكام في الفتحة المسننة اليسرى أو الوسطى أو اليمينية (بناءً على المتطلبات)

6.2 تركيب غطاء الأمان

(للمعمل الذي يشمل أقرص التجلخ)

قبل التشغيل: ركب الغطاء الواقي.



لأغراض السلامة، يجب تركيب غطاء الحماية (7) دائماً عند القيام بأعمال التخشين.

لأغراض السلامة، قم بتثبيت غطاء حماية القطع الخاص قبل القيام بعمليات القطع (انظر الفصل 11. الملحقات).

انظر الرسم التوضيحي D في صفحة 2.

- قم بتريخية البرغي (10). ضح غطاء الحماية (7) في الموضع المشار إليه.

- قم بتدوير غطاء الحماية حتى يكون القسم المغلف في مواجهة المشغل.

- قم بشد البرغي (10) بضممان ثبات الجهاز المقاوم للنف في الفتحات.

- تأكد من أن غطاء الحماية في موضع الصحيح بأمان - يجب أن لا تكون قادراً على تدوير غطاء الحماية.

فك صامولة الشد:

اضغط على الماكينة لأسفل بشكل متماثل.

8.3 تدوير علبه التروس

انظر الرسم التوضيحي E في صفحة 2.

- الفصل من التيار الكهربائي.
- قم بفك براغي علبه التروس الأربعة (a)
- **تحذير! لا تقم بإزالة علبه التروس!**
- قم بتدوير علبه التروس إلى الموضع المطلوب دون إزالته.
- ثم شد برأغي علبه التروس الأربعة (a) في المسننات الموجودة. عزم الشد = 3,4 نانومتر +/- 0,3 نانومتر

9. التنظيف

من الممكن أن تتراكم جزيئات الغبار داخل الأداة الكهربائية خلال التشغيل. هذا يؤدي إلى ضعف وظيفة التبريد للأداة الكهربائية. زيادة الموصلية يمكن أن يضعف العازل الوقائي للأداة الكهربائية ويتسبب بصدمة كهربائية.

يجب تنظيف الأداة الكهربائية بشكل منظم ومتواصل ودقيق من خلال فتحات التهوية الأمامية والخلفية باستخدام شفاط هواء أو النفخ بهواء جاف. قبل هذه العملية، قم بفصل الأداة الكهربائية من مصدر الطاقة وارتردي النظارات الواقية وكمامة الغبار.

10. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الماكينة التي تحمل "WE..." في تسمية الموديل:

- **حماية ضد إعادة التشغيل: لن تشتغل الماكينة.** حماية إعادة التشغيل نشطة. إذا تم توصيل قابس التيار الكهربائي بالماكينة وكان المفتاح في وضع التشغيل، أو إذا عاد التيار الكهربائي بعد الانقطاع، فلن تعمل الماكينة. قم بإيقاف تشغيل الماكينة وتشغيلها مجدداً.
- **عند التشغيل، تتسارع الماكينة إلى السرعة القصوى بوتيرة سريعة، أي أن حد تيار التشغيل لا يعمل (التشغيل الناعم).** هناك خطأ إلكتروني. لا يوجد أي وظائف إلكترونية أخرى متعلقة بالسلامة. قم بتوصيل الماكينة على الفور (انظر 12).
- ... WP 2200 ، WP 2000... ، W 2200... ، W 2000... :
- إجراءات عملية التشغيل ينتج عنها تخفيضات في الفولتية لفترة وجيزة. أوضاع الطاقة غير المواتية يمكن أن تكون ضارة بالأجهزة الأخرى. معاوقات الطاقة الكهربائية أقل من 0.2 أوم ليس من شأنها أن تتسبب بأي أعطال.

11. الملحقات

استخدم فقط ملحقات ميتابو الأصلية.

استخدم فقط المعدات التي تلبى المتطلبات والمواصفات المدرجة في تعليمات التشغيل هذه.

قم بتثبيت الملحقات بإحكام. قم بتأمين الأداة إذا كانت مشغلة في قوس. من الممكن أن يؤدي فقدان السيطرة إلى التعرض لإصابات.

انظر الصفحة 4.

- أ قرص تخشين (استخدمه دائماً مع تثبيت غطاء الحماية)
- ب قرص الكرات (استخدمه دائماً مع تثبيت غطاء الحماية)
- ج غطاء السلامة في القطع

- إقبال محور الدوران (انظر الفصل 7.1). قم بتدوير صامولة التثبيت (8) بعكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام مفك بفتحتين لفك البراغي (9).

8. الاستخدام

8.1 التشغيل وإيقاف التشغيل

دائماً تحكم بالماكينة بكلتا يديك.



قم بالتشغيل أولاً، ثم توجه بالأداة الملحقة نحو قطعة الشغل.



لا يجب السماح للماكينة بسحب غبار ونشارة إضافيين. عند تشغيل وإيقاف تشغيل الماكينة، حافظ عليها بعيدة عن مسودعات الغبار. بعد إيقاف تشغيل الماكينة، ضعها أرضاً عندما يتوقف المحرك تماماً عن الدوران.



تجنب عمليات التشغيل غير المقصودة: دائماً قم بإيقاف تشغيل الأداة عندما يكون القابس مسحوباً من مأخذ التيار أو إذا كان هناك قطع في التيار الكهربائي.



في حال تشغيل الأداة بشكل متواصل، سوف تبقى الأداة تعمل حتى لو أفلتت من يديك. لذلك، دائماً امسك الأداة بكلتا اليدين على المقايض، وقف بأمان وركز على العمل الذي تقوم به.

انظر التوضيح أ في صفحة 2.

تفعيل العزم

التشغيل: قم بسحب القفل (4) باتجاه السهم واضغط على الزناد (5).

إيقاف التشغيل: أطلق الزناد (5).

التشغيل المستمر (يعتمد على مواصفات الماكينة):

التشغيل: قم بسحب القفل (4) باتجاه السهم واضغط على مفتاح الزناد (5) واتركه مضغوطاً. الماكينة تعمل الآن. الآن قم بسحب القفل (4) باتجاه السهم مرة أخرى لقفّل على مفتاح الزناد (5) (التشغيل المستمر).

إيقاف التشغيل: اضغط وأطلق مفتاح الزناد (5).

8.2 تعليمات


التجليخ:

اضغط على الماكينة بشكل متماثل على السطح وحرك إلى الخلف والأمامي بحيث لا يصبح سطح قطعة الشغل ساخناً.

التخشين: ضع الماكينة بزواوية 30-40 درجة من أجل نتائج عمل أفضل.

العزل:

دائماً اعمل بعكس دوران القرص (انظر الرسم التوضيحي). خلاف ذلك هناك خطر بازرداد الماكينة للخلف لفقدان السيطرة في القطع. قم بتوجيه الماكينة بشكل متماثل بسرعة ملائمة على المادة التي يتم معالجتها. لا تقم بإمالتها أو وضع قوة مفرطة أو التمايل من جانب إلى جانب.



الصفرة:

اضغط على الماكينة بشكل متماثل على السطح وحرك إلى الخلف والأمامي بحيث لا يصبح سطح قطعة الشغل ساخناً.

التنظيف بالفرشاة السلكية:

14. المواصفات الفنية

توضيح التفاصيل في الصفحة 3. يخضع للتغيرات مع التقدم التقني.

\emptyset = الحد الأقصى لقطر الأداة الملحقة

$t_{max,1}$ = الحد الأقصى للسلك المسموح به لسباق التثبيت على

الأداة الملحقة عند استخدام صامولة تثبيت (8)

$t_{max,2}$ = الحد الأقصى للسلك المسموح به لسباق التثبيت على

الأداة الملحقة عند استخدام صامولة تثبيت "Quick".

$t_{max,3}$ = قرص التخشين/ قرص القطع:

الحد الأقصى المسموح به لسلك الأداة الملحقة

M = سن عمود الدوران

l = طول عمود دوران التخليج

n = سرعة بدون تحميل (السرعة القصوى)

P_1 = إدخال الطاقة الافتراضي

P_2 = مخرج الطاقة

m = الوزن بدون كوابل الكهرباء

القيم المقاسة محددة وفقاً للمعيار EN 60745.

□ الأداة في فئة الحماية II

~ تيار متردد

المواصفات الفنية المعروضة خاضعة للتفاوت (وفقاً للمعايير

الصالحة ذات الصلة).

قيم الانبعثات

تتيح هذه القيم إمكانية تقييم الانبعثات من الأداة الكهربائية

ومقارنة الأدوات الكهربائية المتعددة. بناء على ظروف

التشغيل، وحالة الأداة الكهربائية والملحقات، الحمل الفعلي قد يكون

أعلى أو أقل. لأغراض التقييم، الرجاء السماح بفترات فاصلة عندما

يكون الحمل منخفضاً. استناداً إلى التقديرات المعدلة، الرجاء ترتيب

التدابير الوقائية للمستخدم، على سبيل المثال، التدابير التنظيمية.

حددت القيمة الإجمالية للاهتزاز (مجموع الكميات الموجهة

للاتجاهات الثلاثة) وفقاً للمعيار EN 60745 كما يلي:

a_h, SG = قيمة ابتعاث الاهتزاز (تخليج الأسطح)

a_h, DS = قيمة ابتعاث الاهتزاز (مع لوح صنفرة)

$Kh, SG/DS$ = التفاوت (الاهتزاز)

المستوى النموذجي A - مستويات الصوت الفاعلة المنظورة:

LpA = مستوى ضغط الصوت

LWA = مستوى الطاقة الصوتية

KpA, KWA = التفاوت (مستوى الضجيج)

ارتدي واقبات الأذن!



د قرص القطع (استخدمه دائماً مع تثبيت غطاء الحماية)

ه أقراص ماسية (استخدمه دائماً مع غطاء الحماية أو غطاء حماية القطع)

و غطاء حماية القطع مع فتحة دليلية (ركبها على الماكينة وثبتها بالبراغي). (مع مهايي للتوصيل بمستخرج الغبار المناسب للغبار الحجري المتولد عن قطع الألواح الحجرية).

ز غطاء حماية اليد (تركيب غطاء حماية اليد تحت المقبض الجانب الإضافي المثبت).

ح قطعة التوصيل (للعمل مع أقراص الدعم). زيادة المسافة بين عمود الدوران وقرص الدعم بما يقارب 35 ملم)

ط قرص الدعم لأقراص الألياف (دائماً تثبه باستخدام صامولة مشبك أقراص الدعم المزودة). (دائماً استخدم غطاء حماية اليد المثبت).

ي أقراص الألياف (دائماً استخدم غطاء حماية اليد المثبت). ك الفراشي السلكية المعدنية (دائماً استخدم غطاء حماية اليد المثبت).

ل منصة ملزمة قطع م م صامولة التعديل (8) ن صامولة الشد السريع* للحصول على مجموعة كاملة من الملحقات، يمكنكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.metabo.com أو مشاهدة الكتالوج.

12. أعمال التصليح

يجب أن تتم أعمال التصليح للأدوات الكهربائية بواسطة فنيين كهربائيين مختصين فقط!

إذا كان كابل توصيل الطاقة لهذه الأداة تالفاً، يجب استبداله بواسطة المصنع، أو وكيل الصيانة والتصليح أو أشخاص مماثلين مؤهلين من أجل تجنب الخطر.

اتصل على ممثل ميثابو المحلي في منطقتك إذا كان لديك أجهزة كهربائية بحاجة إلى أعمال تصليح. للعناوين انظر www.metabo.com.

يمكنك تحمل قائمة بقطع الغيار من الموقع الإلكتروني www.metabo.com.

13. الحماية البيئية

غبار الصنفرة المتولد ربما يحتوي على مواد خطيرة: لا تتخلص منه مع النفايات المنزلية، بل في نقاط الجمع الخاصة للنفايات الخطرة.

يجب مراعاة اللوائح التنظيمية المحلية بشأن التجميع والتدوير المنعزل للماكينات غير المستعملة، والتغليف والملحقات فقط لدول الاتحاد الأوروبي: لا

تقم بالتخلص من الأدوات الكهربائي في النفايات المنزلية خاصتك. وفقاً للتوجيه الأوروبي 2012/19/EU بشأن

الإلكترونيات المستعملة والمعدات الكهربائية وتنفيذها في الأنظمة القانونية المحلية، يجب تجميع الأدوات الكهربائية المستخدمة بشكل منفصل وتسليم لإعادة تدويرها على نحو

يتوافق مع البيئة.



