
7
13
32
1001
30
42
12
7
22
11
43
31
42
95
8
17
13
14
41
9
15
10

Position	Quantité	Référence	Désignation	PG
7	1	343432470	Carter a.couvercle	27
8	1	343394790	Curseur de commande	11
9	1	343394770	Membre de pression	11
10	1	342021670	Ressort a branches	11
11	1	343433250	Curseur de commande,R/L	11
12	1	316051650	Curseur de commande complet	13
13	11	141113180	Vis tole avec tete bombee	11
14	1	316053420	Engrenages complet	41
15	1	310011160	Induit complet,18 V	36
17	1	338059380	Plaque signaletique	13
22	1	338129940	Plaque indicatrice	12
30	1	314001030	Poignee Supplementaire complet	23
31	1	339137270	Hook	13
32	1	343448690	Support en bout	13
42	1	316053840	Interrupteur complet	45
95	1	343439680	Chapeau	11
850	1	627240000	Mandrin Futuro Plus S1M Quick	
1001	1	338505830	Schema de branchement	


Kohlehalter / brush-holder
Ferrit / ferrite Kitagawa GTRE 14-12,5-8
red
black
PTC
Stellrad / thumb wheel
orange
red B+
black B-
Kontaktplatte / battery connector